

## ■水系帯電防止剤 アクリエース SL について

### お使い方

- ・ 保護フィルム/保護紙を剥がして、加工前の製品に直接塗布してください。
- ・ 塗布をするのは印刷をする面のみで結構です。
- ・ 保護フィルム/保護紙の上から塗布しても効果はありません。
- ・ 製品裏面から塗布しても、表面には効果が及びません。
- ・ 印刷の場合は、静電気によるインク飛びを防ぐ効果が期待できます。  
印刷前に、保護フィルム/保護紙を剥がして、柔らかい布に SL 液を適量湿らせて、傷がつかないように優しく、水滴の跡が残らないよう塗布してください。
- ・ アクリエース SL が完全に乾いてから印刷してください。
- ・ レーザーカットの場合、これも静電気による煙付着、ヒゲ状の溶融樹脂付着、エッジの凹凸を防ぐ効果が期待できます。  
保護フィルム/保護紙を剥がした製品表面に、上記同様やさしく塗布し、乾いてから加工してください。  
特に下面は煙付着、上面は溶融樹脂付着に効果があります。
- ・ レーザーカットの前に印刷をしていて、そこで既に SL 液を塗布している面は、効果が持続しますので、レーザー時、新たに塗布する必要はありません。
- ・ 印刷する前にレーザーカットをしていて、そこで既に塗布している面も同様です。
- ・ 塗布に使用する布は、埃が発生しにくく、柔らかい素材を選定してください。

インクジェットメディアや看板資材の通販サイト

 **メディネット**